

# BÁBOLNAI SZENNYVÍZKEZELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Székhely: 2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.  
Ügyfélszolg.: 2943 Bábolna, Zrínyi M. u. 15.  
Tel/fax: 34/369-133; Szennyvíztelep: 34/369-107  
Ügyelet tel.: 30/331-1530

Ikt. sz.: 193/2011.  
Üi.: Szakács

Bábolna Város Polgármesteri Hivatala  
dr. Bacsárdi József  
aljegyző

Bábolna  
Jókai M. u. 12.  
2943

Tárgy: Tájékoztatás

BÁBOLNA VÁROS		
Szám: <u>1145</u> ..... melléklet		
2011 JÚL. 21		
Érk.: .....		
Előszám:	Utószám:	Előadó:
		<u>B.J.</u>

**Tisztelt Aljegyző Úr!**

Hivatkozva felkérésére a településgazdával közösen megvizsgáltuk a Toldi M. u. 10. szám alatti lakos csapadékelvezetéssel kapcsolatos észrevételét. A helyszíni bejárásom az alábbiakat tapasztaltuk:

A Toldi u. 12 szám előtti járda egy kis szakasza a 10 sz. ingatlan felé lejt, ezért – az ott lakó elmondása szerint - az esővíz az udvarba folyik és problémát okoz.

A Toldi u. 12 és 14 sz. ingatlanok előtti árkot több mint tíz évvel ezelőtt alácsövezésüket követően feltöltötték, majd a területet gyepesítették. A cső kapubejárók felőli végénél ráccsal fedett tisztítónyílásokat alakítottak ki.


Az úttest szintje jelenleg magasabban található, mint a járda és az udvar szintje, ebből kifolyólag nagyobb esőzések alkalmával az úrról a csapadékvíz - árok hiányában - a járdára folyik, majd onnan a 10 szám alatti ingatlan udvarára. Helyszíni bejárásunk során a lakók is jelen voltak és elmondták észrevételeiket. A Toldi u. 10 szám alatti lakos szerint az óta problémát jelent a csapadékvíz amióta a szomszédja feltöltötte az árkat, ezért kéri, hogy az árkot ismét ássák ki. A Toldi u. 12 szám alatti lakos a helyszíni bejárásunk során elmondta, hogy az árok feltöltésére engedélyt kapott az Önkormányzattól, továbbá tájékoztatott, hogy férje betegsége miatt az árok későbbi fenntartása (fünyírás, takarítás) nehézséget jelentene számára.

A helyszíni bejárásunkat csapadékos időben megismételtük, mely során az alábbiakat állapítottuk meg: Az árkokban nagy mennyiségű csapadékvíz nem volt, visszaduzzasztást nem tapasztaltunk. A csapadékvíz az árkokban a 12. házszámától a 2. szám irányába a József Attila utcai betonburkolatú nyílt árokba folyik. Az ingatlanok előtti járdán kisebb pocsolyák keletkeztek, jelentősebb elöntés, vagy pangó víz nem látható. A tények dokumentálása céljából a helyszínen fényképfelvételeket készítettünk, melyet elektronikus úton megküldünk Önnek. Véleményünk szerint a járdán lévő mélypontra kell egy víznyelőt, vagy folyókát létesíteni, amelyet úgy kell kialakítani, hogy az összegyűlő vizet a zárt csatornába vezesse.

Kérem, tájékoztatónkat elfogadni szíveskedjen.

Bábolna, 2011. április 8.

Tisztelettel:

  
Szakács Kornél  
ügyvezető igazgató

Bábolnai Szolgáltató Kft.  
BÁBOLNA