



CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS ELLENŐRZÉSE

Ellenőrzés helye: Bartók Sándor lakótelep B épület	Időpontja: 2025. 10. 10
Felhasználó neve: Bartók S. Lakóközösség	Felhasználó azonosító:
Az ellenőrzés során a felhasználó (vagy az általa meghatalmazott személy) jelen volt:	
<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/> ellenőrzés során távozott:	
Az ellenőrzés során alkalmazott eljárás: <input checked="" type="checkbox"/> fluoreszcein nátrium sóoldat alkalmazása <input checked="" type="checkbox"/> füstölés	
Az önkormányzat részéről jelen volt:	
_____ név	_____ aláírás
Alapadatok: 1. A lakóépület/tetőfelület alapterülete: KB. 400 m ² Azon felületek nagysága, amelyekről a csapadékvíz a szennyvízelvezető rendszerbe jut: 118 400 m ² 2. A lakóépület típusa (aláhúzendő) - sorház, egyszintes, többszintes, ikerház, egyéb: Társasház 3. A tetőszerkezet típusa és borítása: Lapos és bitumenes lefedéssel 4. Ereszcatornák/esővíz-elvezetők száma, ebből szabálytalanul bekötöttek száma: Összesen: 1 db Szabálytalanul: 1 db 5. Egyéb észrevétel: A társasház szennyvízhálózat csapadékelvezetői ellenőrzése során szabálytalanságot tapasztaltunk. A szennyvízelvezetőbe köcsört hint megjelent a Társasház belső csapadékelvezetőiben. Az elzárást mi azonnal lefedik és tisztítjuk. Az elzárás után megjelent az elzárás szennyvízhálózati rendszerében. Ez így szabálytalan a szabálytalanság megnevezése 30 nap határidőt kaptunk meg. A helyszínen foto és video felvétel készült.	
Az ellenőrzést végezte:	
SZONTFÉNY 73012 JÓZSEF SZOMBATÓI GYÖRGY KÉSZLÉK SÁNDOR név	aláírás

A jegyzőkönyvben foglaltakat a Tulajdonos/Felhasználó (vagy megbízottja) tudomásul veszi, aláírásával igazolja.

Felhasználó
(ha nem azonos a tulajdonossal)

Megbízott